



Fachliche Stellungnahme: 001/2013 vom 11.08.2013

POSTMEILENSÄULE – PULSNITZ



Auftraggeber: Stadtverwaltung Pulsnitz, vertr. durch den Bürgermeister P. Graff
Am Markt 1
01896 Pulsnitz
Auftrag vom 09.07.2012

Das Gutachten umfasst 19 Seiten.

Verteiler: 3x Auftraggeber
(incl. Genehmigung zur Weitergabe)

.....
Unterschrift Verfasser

Veröffentlichung, Nachdruck und Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, sind ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
1. AUFGABENSTELLUNG	3
2. LITERATUR – NORMEN	4
2.1. Literatur	4
2.2. Normen.....	4
3. FOTODOKUMENTATION UND HISTORIE	5
3.1. Fotodokumentation	5
3.2. Historie	14
4. DIAGNOSTIK.....	15
4.1. Konstruktive Bestandsaufnahme	15
4.2. Material	15
4.3. Schadbild	16
5. MASSNAHMEN	17
6. KOSTENSCHÄTZUNG.....	18
7. FAZIT	19

www.isb-wehner.de

1. AUFGABENSTELLUNG

Objektanschrift: Wettpplatz
 D-01896 Pulsnitz

Objekt: Postmeilensäule incl. Umfriedung

Durch die Stadtverwaltung Pulsnitz, vertreten durch den Bürgermeister Peter Graff, wurde ich mit Schreiben vom 09.07.2013 beauftragt eine fachkundige Stellungnahme zur Wiederherstellung der durch einen Verkehrsunfall am 11.04.2013 beschädigten Postmeilensäule zu erstellen.

www.isb-wehner.de

2. LITERATUR – NORMEN

2.1. Literatur

1. **Ehling**, Angela (Hrsg.): Bausandsteine in Deutschland. Band 1. Stuttgart 2009
2. **Ehling**, Angela (Hrsg.): Bausandsteine in Deutschland. Band 2. Stuttgart 2011
3. **Gurlitt**, Cornelius: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. Heft 36. Dresden 1912
4. **Kutschke**, Dieter: Sandsteine und Sandsteinbrüche in der Sächsischen Schweiz. Pirna 2007
5. **Meisel**, Ulli: Naturstein – Erhaltung und Restaurierung von Außenbauteilen. Wiesbaden 1988
6. **Wihr**, Rolf: Restaurierung von Steindenkmälern. München 1986
7. **Franke**, Jörg: Lexikon – Kursächsische Postmeilensäulen. Berlin 1989
8. **Rost**, Rüdiger; **Oswald**, Horst: Geschichte der Stadt Pulsnitz. Spitzkunnersdorf 2000

2.2. Normen

- WTA Merkblatt 3-4-90/D Kenndatenermittlung und Qualitätssicherung bei der Restaurierung von Natursteinbauwerken
- WTA Merkblatt 3-5-98/D Natursteinrestaurierung nach WTA I
- WTA Merkblatt 3-8-95/D Natursteinrestaurierung - Handwerklicher Steinaustausch
- WTA Merkblatt 3-10-97/D Natursteinrestaurierung nach WTA XII
- WTA Merkblatt 3-11-97/D Natursteinrestaurierung nach WTA III
- WTA Merkblatt 3-12-99/D Natursteinrestaurierung nach WTA IV
- WTA Merkblatt 3-14-04/D Konservierung von Naturstein
- DNV Schriftenreihe; BTI 3.1 Gebäudeerhaltung von historischen Gebäuden

3. FOTODOKUMENTATION UND HISTORIE

3.1. Fotodokumentation

Bild 01/02: Deckblatt - Historische Fotos

Quelle: Wikipedia, 2013

Bild 03: Historisches Foto

Quelle: Wikisource, 2013



Bild 02: Historisches Foto